



REPORTE DE RECEPCION E INSPECCION DE VEHICULOS



ORIGEN: Lapalma DESTINO: _____
 CLIENTE: FORD BID: 1524
 DESTINATARIO: _____
 OPERADOR: Rafael Anguila Gomez NOMINA: 66

FECHA: 07-01-13 KM TABLERO: 59 REMISION: _____
 NO. DE SERIE VEHICULO: DM166569
 MODELO: Fiesta 2013

LADO IZQUIERDO	Parte	Disc	Sever	PARTE	LADO DERECHO	Parte	Disc	Sever	PARTE	INTERIOR Y COMP. MOTOR	Parte	Disc	Sever	PARTE					
	81					Tapa Deposito de Combustible	09					Puerta lateral de carga derecha	26				Toldo interior/visera (tapiceria)		
10				Puerta Delantera Izquierdo	12				Puerta Delantera Derecha	48				Cubierta Interior Puerta - Izquierda					
11				Puerta Trasera Izquierda	13				Puerta Trasera Derecho	50				Cubierta Interior Puerta - Derecha					
14				Salpicadera Delantera Izquierda	16				Salpicadera Delantera Derecho	58				Bocinas de radio					
15				Costado ó cuarto izquierdo	17				Costado ó cuarto derecho	66				Tablero					
30				Espejo y/o base exterior izquierdo	31				Espejo y/o base exterior Derecho	68				Alfombra Delantera					
35				Estribo interior lado izquierdo	36				Estribo interior lado Derecho	85				GPS sistema de comunicacion					
38				Estribo exterior lado izquierdo	39				Estribo exterior lado Derecho	93				Volante / Bolsa de Aire					
70				Poste central / Pilar izquierdo	69				Poste Central / Pilar Derecho	94				Asiento Delantero Izquierdo					
71				Poste	71				Poste	95				Asiento Delantero Derecho					
72				Llanta Delantera Izquierdo	78				Llanta Delantera derecha	96				Asiento Trasero					
73				Rin Delantero Izquierdo	79				Rin Delantero Derecho	97				Alfombra Trasera					
74				Llanta Trasera Izquierdo	78				Llanta Trasera Derecho	98				Interior otros					
75				Rin Trasero Izquierdo	77				Rin Trasera Derecho	99				Compartimento del motor otros					
82				Salpicadera Trasera Izquierdo	83				Salpicadera Trasera Derecha	02				Bateria / Caja					
FRENTE	03			Defensa o Fascia Delantera	04				Defensa o Fascia Trasera	BAJO VEHICULO	44				Tanque de combustible				
	05			Topes de defensa Delantera	06				Topes de defensa Trasera		50				Bajo Carroceria				
	20			Cristal parabrasis	07				Puerta Trasera de Carga Derecha		94				Chasis o bastidor				
	22			Parrilla	08				Puerta Trasera de Carga Izquierda		91				Sistema de escape				
	24			Faro / Cubre Faro / Intermitentes	21				Cristal posterior / medallón		Parte	Accesorio	SI / Cant (✓)	NO (X)					
	25			Faros Niebla / Largas / Posición	45				Luces / Calaveras Traseras		01	Antena	✓						
	27			Cofre	52				Cajuela / Sta Puerta /Compuerta Pick Up		33	Estereo / Navegador	✓						
	42			Deflector de Aire Delantero	55				Área de carga / Int. Cajuela/ Otros		*A3	Carátula de Estereo	✓						
	59			Limpiaparabrisas (Todos)	59				Limpiaparabrisas (Todos)		29	Controles remoto (con llaves)	✓						
	80			Rejilla entre cofre y parabrasis	61				Interior de Caja (Pick Up)		*A1	Llaves tapón de gasolina	✓						
92			Porta Placa	63				Rieles Interior de caja Pick Up	28	Llaves de ignición	✓								
FLUJO INSPECCION					PARTE TRASERA	86			Spoiler Delantero / Trasero	ACCESORIOS Y PARTES SUELTAS	18			Tapetes delanteros	18	Tapetes delanteros	✓		
	86			Sensores de Reversa		89			Arnés y Cables de Arrastre		19	Tapetes traseros	✓						
	89			Arnés y Cables de Arrastre		92			Porta Placa		40	Llanta refacción Con Llave ()	✓						
	92			Porta Placa		37			Toldo		*A2	Embudo	✓						
	37			Toldo		53			Quemacocos		*A4	Gancho de remolque	✓						
	53			Quemacocos		56			Cubierta de toldo (capola)		84	Gato	✓						
	56			Cubierta de toldo (capola)		65			Canastilla portabultos		*A5	Llave "L" o Maneral	✓						
	65			Canastilla portabultos							57	Tapones de rueda / Centros de Rin	✓						
											23	Caja / bolsa de Accesorios Sellada	✓						
											67	Encendedor / Cenicero	✓						

CÓDIGOS DE DISCREPANCIAS			
1 Doblado	11 Ponchado o perforado	24 Luces adic./ señalización dañadas	
2 Roto / Quebrado	12 Rayón	25 Calcomanía dañada	
3 Cortado	13 Rasgado	29 Contaminación exterior	
4 Abollado con pérdida de pintura	14 Abollado pintura o cromo no dañado	30 Exterior manchado	
5 Despostillado (excepto vidrio)	18 Moldura o emblema dañado	34 Despostillado en las orillas	
6 Cuarteado (excepto vidrio)	19 Moldura o emblema faltante	36 Parte o accesorio incorrecto	
7 Rayón profundo	20 Cristal agrietado / Cuarteado	37 Componentes ext. Dañados	
8 Faltante	21 Cristal roto / Quebrado	38 Componentes ext. Faltantes	
9 Raspado	22 Cristal despostillado	*40 Defecto de Pintura	
10 Manchado o sucio	23 Cristal rayado		

* No AIAG

CÓDIGOS DE SEVERIDAD		PARTES CON MAS DE UNA DISCREPANCIA		
		PARTE	DISCREPANCIA	SEVERIDAD
1 Menos de 2.5 cm de longitud ó diámetro				
2 Mayor o igual a 2.5 y menor a 7.6 cm longitud ó diámetro				
3 Mayor o igual a 7.6 y menor a 15.2 cm longitud ó diámetro				
4 Mayor o igual a 15.2 y menor a 30.5 cm longitud ó diámetro				
5 Más de 30.5 cm longitud ó diámetro				
6 Faltante				

RECEPCION INICIAL (PATIO)- OPERADOR

ENTREGA INICIAL - PATIO / ORIGEN: CSIL 66 CDM CARROCERO

RECEPCION INICIAL: CSIL 66 TRANSP.

FECHA: 8 ENE 13 HORA: 15:00h

NOMBRE Y FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: _____ NOMBRE Y FIRMA OPERADOR: Rafael Anguila Gomez

RECEPCION FINAL (CLIENTE)- DISTRIBUIDOR

NOTA: SI AL RECIBIR SE PRESENTARA ALGUNA DISCREPANCIA QUE NO ESTE PREVIAMENTE CODIFICADA DE ORIGEN, SE DEBE ANOTAR DE MANERA DETALLADA EN EL AREA DE OBSERVACIONES NO DEBERA CODIFICAR. LA PARTE, DISCREPANCIA Y SEVERIDAD DEBEN CORRESPONDER A LAS CONDICIONES REALES EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO.

OBSERVACIONES AL RECIBO

SE compromete a traer el tapones faltantes el dia 9 Enero

SEÑALAR AQUÍ EL DAÑO DE LA UNIDAD

CONTACTOS CALIDAD: calidad.csi@csigroup.com.mx ATENCION A CLIENTES: atencion.clientes@csigroup.com.mx Tel 01-55-5010-9600

NOMBRE Y FIRMA DISTRIBUIDOR: _____ NOMBRE Y FIRMA OPERADOR: _____