Haga clic aquí para imprimir página

Resultado de OASIS: 3FA6P0H93DR159910

MEX: ES-MX

06-Febrero-2013 / 14:02:22 EST/ APP1

Hora local: 6-FEBRUARY-2013 / 01:02:23 p.m.

● **INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Descripción del vehículo: 2013 FUSION

Transmisión: 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range

Color de pintura: White Platinum

Relación de eje: 3.21 Ratio

Versión de SYNC: V1

Estilo de carrocería: 4 DOOR SEDAN-6 LITE

Código de eje: 32

Código de pintura: UG

Aro de rueda: Style 2 Alloy 18" Wheel

VHR activado: [N](#)

Motor: 2.0L EcoBoost (250PS)

Calibración del motor:

Radio

Neumáticos: P235/45 R18

Peso bruto del vehículo: 4540 LB. GVW

● **Mensajes de advertencia no encontrados p**

● **Información general de la garantía**

Fecha de inicio de la garantía: 04-Enero-2013

Fecha fabr.: 14-Diciembre-2012

Km inicial

● **Acciones de servicio pendientes**

No se han encontrado mensajes de campaña

● **Garantía extendida**

NO HAY INFORMACIÓN DE ESP DISPONIBLE

● **Historial de reparaciones en garantía**

No hay historial de reparaciones recientes del vehículo

[Haga click aquí para el historial completo de garantía](#)

● **Información de código de síntoma**

9**** -

Mantenimiento/Preentrega

Mensajes especiales de servicio

12037 Fusion 2013 - Localización del Embudo Portatil.

Algunos clientes pueden tener dificultad para localizar el embudo portatil para usar con el sistema de combustible sin tapón. Este es localizado debajo de la alfombra atrás del respaldo del asiento trasero en el lado del conductor de el vehículo. Para acceder al embudo, plegar el respaldo del asiento trasero del conductor. Luego, plegar la alfombra hacia atrás para encontrar el embudo.

Fecha efectiva: 13-Noviembre-2012

22518 2012-2013 Retirar la cubierta protectora del rotor de frenos.

Residuos de adhesivo de la película de la cubierta protectora pueden no ser visibles, pero, si esta presente, deben ser limpiadas correctamente las ruedas para prevenir polvo/suciedad recogida. Aplicar generosas cantidades de removedor de microbios/alquitran (MOTORCRAFT) y deje que penetre en las superficies de la rueda a por lo menos 1 MINUTO. Use un paño suave para quitar frotando las superficies de la rueda. Aplicar alcohol desnaturalizado como se requiera para retirar cualquier residuo restante.

Repita el proceso hasta que todo residuo es removido. NOT A: Acido hidrofluorico, que esta contenido en algunos limpiadores en las ruedas se sabe que manchan o marcan los rines cromados, no deben ser usados. No aplicar limpiadores a las superficies de la rueda caliente.

Fecha efectiva: 21-Septiembre-2012

no hay tsbs para el síntoma introducido

991*** -

Mantenimiento/Preentrega

Comprobación de Preentrega

Mensajes especiales de servicio

12037 Fusion 2013 - Localización del Embudo Portatil.

El texto del mensaje se mostró con un código anterior

Fecha efectiva: 13-Noviembre-2012

22518 2012-2013 Retirar la cubierta protectora del rotor de frenos.

El texto del mensaje se mostró con un código anterior

Fecha efectiva: 21-Septiembre-2012

no hay tsbs para el síntoma introducido

992*** -

Mantenimiento/Preentrega

Mantenimiento

Mensajes especiales de servicio

12037 Fusion 2013 - Localización del Embudo Portatil.

El texto del mensaje se mostró con un código anterior

Fecha efectiva: 13-Noviembre-2012

no hay tsbs para el síntoma introducido

999*** -

Mantenimiento/Preentrega

Comprobación del número de identificación del vehículo

no hay ssms para el síntoma introducido

no hay tsbs para el síntoma introducido

Solicitud de Asistencia al ATT | Previo de Aprobación | Cost Cap | Informar de un problema del vehículo

Fin del informe de OASIS para 3FA6P0H93DR159910

© Copyright 2002-2013 Ford Motor Company