

TABLA DE APLICACIÓN DE FLUIDOS Y FILTROS PARA MODELOS 2014

AUTOS															
Vehículo	Anticongelante			Aceite motor		Fluido de transmisión		Líquido de frenos	Fluido de dir. hidráulica	Filtro de aire	Filtro de gasolina	Filtro de aceite			
Fiesta Ikon	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 1.6L 5L			WSS-M2C923-AI SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 1.6L 4.25L		WSD-M2C200-C XT-M5-Q5 IB5 2.1L		WSS-M6C57-A2 DOT 4 1135520 Completar a nivel	ESW-M2C33-F XT-1-QF Completar a nivel	1729854	1779951	1678162			
Fiesta	Motor 1.6L TIVCT 5.5L	:	Motor 1.6L GTDI 6L	Motor 1.6L TIVCT 4L	:	Motor 1.6GTDI 4.1L	WSD-M2C200-C XT-M5-Q5 IB5 2.3L	WSS-M2C200-D2 XT-T1-QDC POWER SHIFT 6 SPD 1.7L	WSS-M2C200-D2 XT-T1-QDC IB5 1.67L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MBE8Z-9601-A	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MBE8Z-6731-AB	
Focus Europa	Motor 2.0L 6.45L	:	Motor 2.0L TIVCT GTDI ST 6.5L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 2.0L 4.3L	:	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 2.0LTIVCT GTDI ST 5.4L	WSS-M2C200-D2 XT-T1-QDC	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	M-1708877	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MBE8Z-6731-AB			
Fusion	Motor 2.0L TIVCT GTDI 9.7L	:	Motor 2.5L IVCT4i 8.7L	Motor 2.0L ATK IVCT Híbrido 7.6L	:	Motor 2.0L TIVCT GTDI 5.4L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 2.5L VCT 14 5.4L	Motor 2.0L ATK IVCT Híbrido 4.3L	MERCON® LV MXT-10-QLV1	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MD57Z-9601-A Motor 2.0L Tivct GTDI Motor 2.5L IVCT 14i	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	TODOS MBE8Z-6731-AB	
Mustang	Motor 3.7L 11.7L	:	Motor 5.0L 12.4L Sin enfriador de aceite 14.4L Con enfriador de aceite	Motor 3.7L 5.7L	:	Motor 5.0L 7.6L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 3.5L GTDI 5.7L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.3L	WSS-M2C200-D2 XT-T1-QDC MT82 Getraq 2.6L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	AR3Z-9601-B Opcional MFA-1897	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA5Z-6714-A
Mustang Shelby	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 5.8L 4V 20.0L			WSS-M2C931-B SAE 5W-50 XD-5W50-QST Motor 5.8L 4V 8.0L		MERCON® V XT-5-QM TR6060 3.96L		WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel		Dirección tipo EPAS	AR3Z-9601-A	M2CSZ-9155-BC	MFAI2Z-6731-BD Opcional MFL-820-S		
Police Interceptor	Motor 3.5L T1-VCT 10.5L	:	Motor 3.5L GTDI	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 3.5L T1-VCT 5.7L	:	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 3.5L GTDI 5.7L	MERCON® LV MXT-10-QLV1	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MT74Z-9601-A Opcional MFA-1884	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA5Z-6714-A			

CAMIONES

Vehículo	Anticongelante		Aceite motor	Fluido de transmisión	Líquido de frenos	Fluido de dir. hidráulica	Filtro de aire	Filtro de gasolina	Filtro de aceite
Ranger	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 2.5L 11.0L		WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 2.5L 6.4L	WSS-M2C200-C XT-M45-Q5 MTX75 1.7L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	MERCON® LV MXT-10-QLV1 Completar a nivel	MAB3J-9601-AB	MAB39-98072-AD	MBE82-6731-AB
F-150	Motor 3.7L 15.1L ⋮ Motor 5.0L 16.1L	WSS-M97B44-D VC-3-B ⋮ Motor 5.0L 16.1L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 3.7L 5.7L ⋮ Motor 5.0L 7.3L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.3L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	Dirección tipo EPAS 7C3Z-9601-A Opcional MFA-18B3	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA5Z-6714-A	
F-350/ 450/550	Motor 6.2L 2V 24L ⋮ Motor 6.8L 3V 26L	WSS-M97B44-D VC-3-B ⋮ Motor 6.8L 3V 26L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 6.2L 2V 6.6L ⋮ Motor 6.8L 3V	MERCON® V XT-5-QM ⋮ 5 SPD AUTO 5R110W 16.6L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® LV MXT-10-QLV1 Completar a nivel	7C3Z-9601-A Opcional MFA-18B3	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MFA1Z-6731-BD Opcional MFL-820-S
F-250/450/ 550 Diesel	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 6.7L 27.8L		WSS-M2C171-E MXO-SW40-QSOD Motor 6.7L 12.3L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 ⋮ 6 SPD AUTO 6R140W 16L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® LV MXT-10-QLV1 Completar a nivel	MBC3Z-9601-A Opcional MFA-1902	MBC3Z-9N184-B	MBC3Z-6731-B
E-Series	Motor 4.6L 22.6L Sin auxiliar de calefacción 24.6L Con auxiliar de calefacción ⋮ Motor 5.4L 2V 27.2L Sin auxiliar de calefacción 29.1L Con auxiliar de calefacción	WSS-M97B51-A1 VC-7-B ⋮ Motor 5.4L 2V 27.2L Sin auxiliar de calefacción 29.1L Con auxiliar de calefacción	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 4.6L 5.7L ⋮ Motor 5.4L 2V	MERCON® LV MXT-10-QLV1 4 SPD AUTO 4R75E 13.1L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® V XT-5-QM Completar a nivel	MFA-1632	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MFA1Z-6731-BD Opcional MFL-820-S
Transit	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 2.2L PUMA 11.5L Con Calefactor Adicional 10L. Sólo Calefactor Delantero		WSS-M2C913-D SAE 5W40 MXO-SW40-QSOD Motor 2.2L PUMA 6.14L	WSD-M2C200-D 1547953 T/M VMT6 2.1L	ESD-M6C57-A DOT 4 1135520 Completar a nivel	WSS-M2C204-A2 1781003 Completar a nivel	T741459	T764944	1373069
Lobo	Motor 3.5L EcoBoost™ 15.1L ⋮ Motor 5.0L 4V 16.1L ⋮ Motor 6.2L 2V 18.5L	WSS-M97B44-D VC-3-B ⋮ Motor 5.0L 4V 16.1L ⋮ Motor 6.2L 2V 18.5L	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 3.5L EcoBoost™ 5.6L ⋮ WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 5.0L 4V 7.3L ⋮ Motor 6.2L 2V 6.6L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.3L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	Dirección tipo EPAS MERCON® V XT-5-QM Sólo motor 6.2L 2V Completar a nivel	7C3Z-9601-A Opcional MFA-18B3	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA5Z-6714-A Motor 3.5L EcoBoost™ Motor 5.0L 4V MFA1Z-6731-BD Opcional MFL-820-S Motor 6.2L 2V


SUV'S

Vehículo	Anticongelante	Aceite motor	Fluido de transmisión	Líquido de frenos	Fluido de dir. hidráulica	Filtro de aire	Filtro de gasolina	Filtro de aceite	
EcoSport	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 2.0L 6.2L	WSS-M2C945-A SAE5W20 MXO-5W20-QSP Motor 2.0L 4.3L	WSD-M2C200-C XT-M5-QS IBS 2.1L	WSS-M2C200-D2 XT-11-QDC POWER SHIFT 6 DSP 1.2L	WSS-M6C57-A2 DOT 4 1135520 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MCN15-9601-AB	MAM55-9155-AB	MBE82-6731-AB
Edge	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 3.5L 11.1L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 3.5L 5.7L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6F50/6F55 10.5L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® V XT-5-QM Completar a nivel	M7742-9601-A Opcional MFA-1884	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA52-6714-A	
Escape	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 2.5L 8.7L Motor 2.0L EcoBoost™ 9.2L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 2.5L 5.4L	WSS-M2C946-A SAE 5W20 MSN-Q5W30-B Motor 2.0L EcoBoost™ 5.4L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6F35 8.5L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-2 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	CJ52-9601-A Motor 2.5L M-1708877 Motor 2.0L EcoBoost™	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MBE82-6731-AB
Explorer	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 3.5L 11.1L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 3.5L TI-VCT 5.7L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6F50 10.4L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-2 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	M7742-9601-A Opcional MFA-1884	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA52-6714-A	
Expedition	WSS-M97B44-D VC-3-B Motor 5.4L 3V 16L Sin auxiliar de calefacción 18.5L Con auxiliar de calefacción	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-5W20-QSP Motor 5.4L 3V 6.6L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.3L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® LV MXT-10-QLV1 Completar a nivel	7C32-9601-A Opcional MFA-1883	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MFA12-6731-BD Opcional MFL-820-S	

LINCOLN/MERCURY

Vehículo	Anticongelante	Aceite motor	Fluido de transmisión	Líquido de frenos	Fluido de dir. hidráulica	Filtro de aire	Filtro de gasolina	Filtro de aceite
MKS	WSS-M97B44-D VC- 3-B Motor 3.5L EcoBoost™ 10.6L	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 3.5L EcoBoost™ 5.6L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6F55 11L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MT4Z-9601-A Opcional MFA-1884	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	AA5Z-6714-A
MKZ	WSS-M97B44-D VC- 3-B Motor 2.0L EcoBoost™ 9.2L Motor 3.7L 11.1L	WSS-M2C946-A SAE 5W30 MSNX-05W30-B Motor 2.0L EcoBoost™ 5.4L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 3.7L 5.7L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6F35 8.5L 6 SPD AUTO 6F50 10.3L	WSS-M6C65-A2 DOT 4 LV High Performance PM-20 Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	MD57Z-9601-A	MBE6Z-6731-AB Motor 2.0L EcoBoost™ AA5Z-6714-A Motor 3.7L
Mark LT	WSS-M97B44-D VC- 3-B Motor 5.0L 4V 16.1L	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 5.0L 4V 7.3L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.30L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	Dirección tipo EPAS	7C3Z-9601-A Opcional MFA-1883	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MFL-620-S
Navigator	WSS-M97B44-D VC- 3-B Motor 5.4L 3V 16L Sin auxiliar de calefacción 18.5L Con auxiliar de calefacción	WSS-M2C945-A SAE 5W20 MXO-SW20-QSP Motor 5.4L 3V 6.6L	MERCON® LV MXT-10-QLV1 6 SPD AUTO 6R80 12.30L	WSS-M6C62-A / WSS-M6C65-A1 DOT 3 High Performance PM-1-C Completar a nivel	MERCON® LV MXT-10-QLV1 Completar a nivel	7C3Z-9601-A Opcional MFA-1883	Incluido en el tanque. Libre de mantenimiento, no se requiere su reemplazo	MFAIZ-6731-BD Opcional MFL-820-S

CONSIDERACIONES
Agregue el tipo de anticongelante que venía originalmente en el vehículo. Verifique el tipo de líquido correcto en la etiqueta del depósito del anticongelante.
El anticongelante VC-3-B es concentrado, mezcle 50/50 con agua destilada.
¿Cómo leer la información?



Consulta las actualizaciones en el portal FMCDealer>Procesos > Consumer Experience > Procesos de Servicio > Material de Apoyo



SERVICIO FORD